

UIP - CODIFICATION DU DEGRE DE PROPRETE

1er chiffre Matériau	2ème chiffre Description des surfaces									3ème chiffre Désignation des résidus de matière	4ème chiffre Conditionnement	5ème chiffre	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9				
1. Acier (non allié)	Propre, sans rouille	Propre, fleur de rouille	Formation de rouille et rouille qui se détache (farine)	Farine et légères colorations	Farine et rouille compactes, fortes colorations	Couches de rouille, piqûres de rouille	Plaques de rouille qui se détachent			Selon spécifications particulières	0 Absence de résidus, odeur neutre, séché 1 Abs.de rés., lég.od., séché	1 Air	attribué
	2. Acier CrNi												
3. Acier CrNiMo	Métalliquement propre	Métalliquement propre, petite zone ombrée	Colorations mates dues à la matière chargée	Rugosités dues à la corrosion	Rugosités dues à la corrosion et colorations	Corrosion locale				Selon spécifications particulières	3 Fortes adhér., poussière de mat.	3 Autres spécifications	
4. Revêtements en caoutchouc durci ou mou d'origine natur.ou en polymères de qualité comparable											4 Parois légèrement graisseuses, absence d'adhérences		
5. Revêtement en émail	Propre, surface fermée	Surface fermée	Surface non fermée, cloques, décollements, rouille sous-jacente							Selon spécifications particulières	5 Parois légèrement graisseuses, adhérences		
6. Revêtement en plomb											6 Vide, pas de résidus visibles, phase vapeur 7 Résidus infér.à 2 ‰ (poids)		
7. Peintures intérieures											8 Résidus supér.à 2 ‰ (poids) 9 Spécifications spéciales		

Date: janvier 2001